



Vorgehensweise für Firmwareupdate MP3 Player LUV

1. Öffnen Sie das Verzeichnis „Firmwareupdate_LUV“
2. Öffnen Sie das Verzeichnis „ProductTool_V5.39“
3. Starten Sie das Programm „Setup“ und bestätigen 3x mit „Next“



4. Das Media Player Product Tool wird installiert. Beenden Sie die Installation mit „Close“
5. Sollte eine Windowswarnmeldung erscheinen, wählen Sie „Diesen Treiber trotzdem installieren“.
6. Trennen Sie die Verbindung aller USB Geräte vom PC (inkl. dem LUV Player) .
7. Starten Sie das Mass Product Tool im Verzeichnis Media Player Product Tool.
8. Bestätigen Sie folgende Frage mit Ja.





9. Das Media Player Product Tool Fenster öffnet sich.
Schließen Sie nun den LUV an eine USB Schnittstelle an.
(Sollte das Fenster „Replace firmware file“ erscheinen, fahren Sie mit Punkt 12 fort.)
10. Links oben sollte nun mindestens 1 USB Device erscheinen.



11. Wählen Sie jetzt „Import Firmware“.




12. Klicken Sie auf die markierte Schaltfläche und wählen im erscheinenden Fenster die Stelle, an der Sie den Download dekomprimiert haben. Markieren Sie die Datei mit der Endung .bin und bestätigen mit „Öffnen“.




13. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Replace“

14. Falls ein Informationsfenster erscheint, bestätigen Sie es mit „Ja“.

15. Drücken Sie jetzt auf den Download Knopf.



16. Wenn im markierten Bereich „Current Passed: 1“ erscheint, war das Aufspielen der Firmware erfolgreich.



17. Trennen Sie den LUV vom PC.
 18. Beenden Sie das Programm.
 19. Der LUV Player ist nun mit der geladenen Firmware einsetzbar.

Achtung:

Trennen Sie niemals die Verbindung zwischen PC und MP3-Player während des Update-Vorganges, da Speicher/Module des Gerätes zerstört werden können!